

ミキサーの修理

ミキサーのモーターを固定する、本体側鑄物が折れてしまいました。



ミキサーを後から見たところでは。



工場にて部品を作成して本体に取り付けました。
外側から見るとこんな感じです



しっかりベルト張りのアジャスト調整も出来ます。



しっかり溶接され、Wでバーを固定してあります。

以前より頑丈になりました。

注) あまりこのような修理は多くありません。しっかりした技術整備力のアピールのために紹介しています。

(株)東海フードマシン